

# WOODRESIN PREMIUM COATING RESIN

2K Epoxid-Beschichtungsharz in Verwendung mit WOODRESIN 30 PREMIUM HARDENER



## Anwendungsbereich

Verwenden Sie WOODRESIN PREMIUM COATING RESIN zur:

- Versiegelung von Werkstücken
- u.v.m.

## Kerneigenschaften

- dickflüssig und zähviskos
- glasklar und hochglänzend
- ideal geeignet zum Versiegeln und Beschichten
- Einfärbbar mit Effekten aus unserer **EFFECT® PREMIUM Serie**

## Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung benötigen Sie...

### Schutz-ausrüstung



Nitrilhand-  
schuhe /  
Schutzbrille

### Mischbehälter

<2 kg



Mischbecher

>2 kg



Mischeimer

<300 g



Rührstäbe /  
Stirring Stick

### Rührer

0,5 – 5 kg



Stirrer Cast  
60

2 – 15 kg



Stirrer Cast  
80

### Auftrag



Zahnpach-  
tel, Pinsel,  
o.ä.

### EFFECT



Ggf.  
Farben

## Vorbereitung

Zu beschichtende Gegenstände / Objekte müssen vor  
Verarbeitungsbeginn:

Getrocknet werden (Restfeuchte < 13%).  
Von losen Bestandteilen, Lösemittel-, Fett-,  
Ölrückständen gereinigt werden.

Harz und Härter bei einer Temperatur von  
20°C bereithalten.



Details finden Sie unter [www.woodresin.eu](http://www.woodresin.eu)

Einfärben des Harzes mit...



Produkten der  
EFFECT PREMIUM  
Serie



## Verarbeiten

Berechnen Sie benötigte Mengen Harz und Härter entweder selbst oder entnehmen Sie Beispielwerte aus folgender Tabelle:

### Menge PREMIUM COATING RESIN



500 g  
1 kg  
1,5 kg  
5 kg

+

### Menge 30 PREMIUM HARDENER

275 g  
550 g  
825 g  
2,75 kg



### Berechnung der Harz- und Härtermengen

ODER

Harzmenge =  
(Wunschmenge/155)x100  
Härtermenge =  
Wunschmenge-Harzmenge



WOODRESIN® PREMIUM  
Straßfeld 12 – 94209 Regen  
Tel.: +49 9921 971 531 55  
E-Mail: [post@woodresin.eu](mailto:post@woodresin.eu)  
[www.woodresin.eu](http://www.woodresin.eu)

Seite 1 von 3

All Rights Reserved  
Alle Angaben ohne Gewähr


September 21

## Allgemeine Hinweise


| Minimale Gießhöhe | Maximale Gießhöhe | Mischungsverhältnis<br>A : B (Gewicht!) |         | Verarbeitungstemperatur                                                                           |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1mm               | 1cm               | A<br>100                                | B<br>55 | <br>15 – 20 °C |

Für Versiegelungsarbeiten und in dünnen Schichten

## Verarbeitung




Bei Teilmischungen: Harz und Härter genau in separate Behälter einwiegen.



Harzkomponente zum Härter geben und sorgfältig mischen. Insbesondere **Rand- und Bodenbereiche** beachten!




Solange mischen, bis keine Schlieren mehr erkennbar sind.



Mischung in ein zweites, sauberes Mischgefäß füllen (umtopfen). Ggf. EFFECT zugeben



Erneut mischen.



Mischung verarbeiten (z.B. Gießen, Rollen oder Pinseln). Zum Doming fertiggestellter Werkstücke ist der Auftrag mit einer Zahnpachtel empfohlen.

Beachten Sie beim Gießen die maximalen Schichthöhen und mischen Sie immer nur benötigte Mengen an. Verwenden Sie keine weiteren Additive, wie z.B. Entlüfter (Diese können die Eigenschaften des Harzes negativ beeinflussen – es kann z.B. zu Trübungen kommen). Dicke Schichten und hohe Temperaturen lassen das Material schneller als angegeben aushärten. Die Mischung wird zudem heißer, was Vergilbungen, Siedebölen, Spannungsrisse sowie einen erhöhten Schrumpfung zur Folge haben kann.

## Aushärtung (bei 20°C)

|                                                                                     |                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>15 – 20 Minuten</b> | Verarbeitungszeit / Topfzeit        |
|                                                                                     | <b>8 – 12 Stunden</b>  | Klebefrei / nächste Schicht möglich |
|                                                                                     | <b>24 Stunden</b>      | Entformbar / Formstabil             |

## Nachbearbeitung


|                                                                                     |               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  | <b>3 Tage</b> | Schleifbar (Grobschliff)         |
|                                                                                     | <b>7 Tage</b> | Schleifbar (Feinschliff & Nässe) |
|                                                                                     | <b>7 Tage</b> | Endfestigkeit                    |

Vermeiden Sie während der Aushärtung und in den nachfolgenden 7 Tagen Frost und Feuchtigkeit.

## Arbeitsmittelreinigung

Sie können mit Aceton / Aceton pure oder entsprechenden Reinigern noch flüssige Harzreste gut vom Werkzeug lösen. Führen Sie die Reinigungsarbeiten bitte in gut belüfteten Arbeitsräumen durch. Beachten Sie bitte, die Sicherheitshinweise des jeweiligen Reinigungsmittels. Die Arbeitsgeräte sollten nach der Reinigung gut auslüften, um Verunreinigungen neuer Harzansätze zu vermeiden. Ausgehärtetes Harzreste sind nur mechanisch, etwa durch Abschleifen, zu entfernen.

## Lagerung



10 – 25 °C

Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 10 – 25°C, trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 6 – 9 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.

Getrennt von unedlen Metallen und Zündquellen lagern.

Bei kühleren Temperaturen kann es zu einer Auskristallisation des Harzes kommen. Durch sanftes Erwärmen kann dieser Zustand wieder rückgängig gemacht werden.



**WOODRESIN® PREMIUM**  
 Straßfeld 12 – 94209 Regen  
 Tel.: +49 9921 971 531 55  
 E-Mail: [post@woodresin.eu](mailto:post@woodresin.eu)  
[www.woodresin.eu](http://www.woodresin.eu)

Seite 2 von 3

All Rights Reserved  
 Alle Angaben ohne Gewähr

September 21

### Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten immer Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.



#### Nach Einatmen

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern, warm und ruhig halten.

#### Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Bei Berührung mit den Augen, sofort bei geöffneter Lidspalpe, 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

#### Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum

**Ungeeignet Löschmittel:** Wasservollstrahl

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

#### Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen.

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. **Kein Erbrechen herbeiführen.**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

#### Allgemeine Fragen:

Deutschland

[post@woodresin.eu](mailto:post@woodresin.eu)

Schweiz

[schweiz@woodresin.eu](mailto:schweiz@woodresin.eu)

#### Notfallauskunft:

Deutschland

0049 9921 971531-91

Schweiz

Tox Info Suisse 145

